

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ.

dle vyhlášky č. 85/78 Sb.

Revize č.55/2016

Datum provedení revize: 16.5. – 19.5. 2016

Název a sídlo organizace (označení provozu, popř. objektu

Společenství vlastníků jednotek Jerevanská 2599 – 2602 272 01 Kladno

Objekt : JEREVANSKÁ 2599 - 2602

Jméno a příjmení revizního technika : Bohumil SVOBODA
Tel. 603 242 800

Evidenční číslo osvědčení: 11519/2/14/R-PZ-F,G

Evidenční číslo oprávnění: 2304/2/06/PZ-R-VI,VII

Druh revize : **PROVOZNÍ**

Druh zařízení : „F“ „G“

Označení zařízení: Nízkotlaké OPZ o provozním přetlaku do 2,1 kPa-zemní plyn, revize od hlavního uzávěru plynu po uzávěry u spotřebičů včetně spotřebiče.

Za provozovatele se zúčastnil : uživatelé bytů

Celkové zhodnocení zařízení : **Zařízení JE schopné bezpečného provozu.**

Zpráva obsahuje 4 strany

V KLADNĚ dne: 24.5.2013


Datum předání revize : 26.5. 2013

Rozdělovník:

2x Společenství

1x archiv

Podpis a razítko revizního technika.



Technická zpráva.

-
- A . Technické hodnoty revidovaného zařízení.
 - B . Údaje o měření a zkouškách.
 - C . Zjištěné závady a nedostatky.
 - D . Údaje o odstranění závad z předchozích revizí.
 - E . Záznam o ostatních revizích na zařízení.
-

„A“

OPZ objektu začíná v každém čísle popisném hlavním uzávěrem plynu, který se nachází v suterénu objektu na západní straně v samostatné větratelné místnosti.

Hlavní uzávěr plynu pro č.p. 2599 K 800 DN 50 pro č.p. 2600 KK DN 50, č.p. 2601 K 800 DN 50 a č.p. 2602 KK DN 50.

Od hlavních uzávěrů plynu postupuje páteřní plynovod pod stropem suterénu přes společné prostory (sklepy, chodby) ke 2 stoupacím plynovodům v každém čísle popisném.

V čísle popisném 2599 a 2601 je páteřní plynovod ocelový svařovaný DN 50, který se postupně redukuje na DN 40 a dále na DN 32.

Páteřní plynovod je ukotven v třmenech a natřen ochranným nátěrem barva žlutá.

V č.p. 2600 a č.p. 2602 je plynovod rekonstruován a od hlavního uzávěru plynu KK DN 50 postupuje přes společné prostory (sklepy, chodby) ke 2 stoupacím plynovodům pod stropem.

Páteřní plynovod je zhotoven z materiálu Cu průměr 42 x 1,5mm pájený na tvrdo, je postupně redukován na 35 x 1,5mm.

V prostoru sklepů jsou na páteřním plynovodu v č.p. 2600 a 2602 zhotoveny odbočky Cu průměr 28mm, které jsou ukončeny uzávěrem plynu KK DN 32, které jsou uzavřeny a zazátkovány.

Před stoupacími plynovody jsou instalovány uzávěry plynu KK DN 32.

Páteřní plynovod pod stropem je ukotven v třmenech a v č.p. 2602 je natřen ochranným nátěrem barva žlutá.

Stoupací plynovody, které jsou zhotoveny z materiálu Cu průměr 35 x 1,5mm 28 x 1,5mm a 22 x 1mm spojované metodou lisováním Profipress procházejí jednotlivé podlaží bytovými technickými jádry za WC ze suterénu do 8 patra.

V bytových technických jádrech jsou pro jednotlivé bytové jednotky zhotoveny lisované odbočky průměr 22mm, na kterých jsou instalovány uzávěry plynu KK DN 20 a následně provedena instalace plynoměru.

Stoupací plynovody z materiálu Cu jsou v prostupech mezi podlahou a stropy uloženy v chráničkách.

V bytových jádrech jsou ukotveny a označeny žlutou izolací.

Od plynoměru postupuje již závitový ocelový plynovod DN 20 v délce cca 2,5m do prostoru kuchyní, kde je redukován na DN 15 a ukončen uzávěrem plynu K 806 DN 15 a KK DN 15.

V prostoru kuchyní jsou na spotřební plynovod připojeny plynové a kombinované sporáky.

Objem místnosti splňuje požadavky na umístění spotřebičů dle TPG 704 01.

Č.p. 2599 1 patro p.MOLNÁROVÁ-DRNEC, 4 patro BOŠTÍKOVI, 6 patro VOSPÁLEK
 Č.p. 2601 3 patro p.HEGERBRANTOVÁ, 4 patro p.BERÁNKOVÁ, 4 patro p.POTUŽÁKOVÁ
 - tyto bytové jednotky nebyly v době revize připojeny na domovní plynovod, uzávěr plynu
 KK DN 25 byl uzavřen a zazátkován

Revize byla provedena v celém objektu a ve všech bytových jednotkách do kterých byl v době revize umožněn přístup mimo byt : č.p. 2601 3 patro KOLÁŘOVI

„B“

Kontrola těsnosti plynovodu byla provedena měřicím přístrojem Severin PM 4 v.č. číslo 06011011059 při provozním přetlaku plynu.

Byla provedena vizuelní kontrola domovního plynovodu včetně jeho nátěru.

Kontrola funkčnosti uzávěrů byla provedena jejich pootočením.

Byla provedena kontrola sporo-poloh u vařidlových částí sporáků.

Byla provedena kontrola termopojistek u plynových trub sporáků.

„C“

- 1) V č.p. 2601 byla zjištěna netěsnost v závitovém spoji u hlavního uzávěru plynu
 K 800 DN 50
 - Z bezpečnostních důvodů doporučuji odstranění této netěsnosti odbornou firmou
NEPRODLENĚ

- 2) V č.p. 2602 byla zjištěna netěsnost v místě instalace hlavního uzávěru plynu KK DN 50
 vrchní závitový spoj hlavního uzávěru plynu + závitová zátka DN 40 v závitovém
 T kusu
 - Z bezpečnostních důvodů doporučuji odstranění této netěsnosti odbornou firmou
NEPRODLENĚ

- 3) V č.p. 2599 2 patro p.KNAUER a 6 patro KOMÁRKOVI byla zjištěna netěsnost v místě
 připojení plynoměru – výstupní strana
 -uživatelé poučení na místě o nutnosti oznámení této netěsnosti z důvodu jejího
 odstranění na poruchovou službu RWE **NEPRODLENĚ**

- 4) V č.p. 2602 3 patro p.ŠKUTHANOVÁ byla zjištěna netěsnost na spotřebním plynovodu v místě připojení hadice-sporák

- Uživatel poučen na místě o nutnosti odstranění této netěsnosti z důvodu bezpečnosti odbornou firmou
NEPRODLENĚ

- 5) V č.p. 2599 2 patro PEČENÁKOVI, 2 patro p.KNAUER, 3 patro p.HEJTMÁNEK, 4 patro ILLEŠOVI, 5 patro p.RAJSNER, 6 patro KOMÁRKOVI, 8 patro p.KNAUER
Č.p. 2600 1 patro PLUSKÁLOVI, 2 patro MACHAN, 2 patro ULRICHOVI, 3 patro p.HRABÁKOVÁ, 3 patro p.KREJČÍ, 4 patro p.MARŠÁL, 7 patro p.HARTL
Č.p. 2601 1 patro KUČEROVI, 1 patro VACKOVI, 2 patro p.LEBUŠKA, 5 patro ZIMMERHAKL, 5 patro HOLEŇOVI, 6 patro CHARVÁTOVI,
6 patro p.FENCLOVÁ, 7 patro ROGULOVI, 7 patro p.MATOUŠEK
Č.p. 2602 2 patro p.HAVEL, 3 patro p.DAVIDKOVÁ, 3 patro p.ŠKUTCHANOVÁ,
4 patro p.KILIÁN, 4 patro p.HOLMAN, 6 patro NÝDLOVI, 6 patro STUDNÍČKOVI,
7 patro NOVÁKOVI, 7 patro OSTATKOVI, 8 patro p.VAVŘÍK

- v těchto bytových jednotkách je na spotřební plynovod připojen plynový sporák pomocí hadice, která má již prošlou životnost (dle výrobce).
- Uživatelé poučeni na místě o nutnosti výměny hadice za novou bezpečnostní z důvodu bezpečnosti odbornou firmou
NEPRODLENĚ

„E“

Zařízení dalším revizím nepodléhá